

Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffVParameter: **GaniChem P**

Arbeitsbereich:

Datum:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz:

Gefahrstoffbezeichnung

Produktnummer:

GCA100 A 8% Schwefelsäure

GCA100 A1 100% Dikaliumperoxodisulfat

GCA100 B 7% Schwefelsäure

GCA100 D 11% Schwefelsäure

Gefahren für Mensch und Umwelt

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann die Atemwege reizen.



Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.

**Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln**

Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Verhalten im Gefahrfall**

Verschütten: Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl).

Brand: Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen
Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

Erste Hilfe

Hautkontakt: BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.



Augenkontakt: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Einatmen: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

Verschlucken: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Sachgerechte Entsorgung

Der Hersteller nimmt die benutzten Reagenzien zur sachgerechten Aufbereitung zurück.